



Fallo en sus detectores de humo - revisión necesaria urgente

Buenos días:

La empresa Techem nos ha informado que uno o varios de los detectores de humo en su vivienda **no funcionan correctamente**. La empresa Techem le ha enviado una carta al respecto.

Los detectores de humo requieren de una revisión con urgencia. Llame de inmediato a la **empresa Techem al número 0800 2001264 (línea directa gratuita las 24 horas)**. También puede ponerse en contacto con la empresa por correo electrónico dirigido a: eiltausch-rwm@techem.de.

¡Los detectores de humo salvan vidas! Los detectores de humo que no funcionan correctamente ponen en peligro su vida y la de sus vecinos en caso de incendio. Actúe inmediatamente. Muchas gracias.

Atentamente

Abteilung Wohnungswirtschaft (*Departamento Gestión de pisos*)
Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH